

UNI-T

ПИРОМЕТР UT300S



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

13-0025

Благодарим за покупку продукции торговой марки UNI-T!
Внимательно изучите данное руководство для правильного, безопасного и
комфортного использования пиromетра.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пиromетр UT300S позволяет определять температуру поверхности путем измерения энергии инфракрасного излучения, которую она испускает.

Данный прибор представляет собой бесконтактный инфракрасный термометр с низким уровнем потребления энергии, что позволяет использовать его в течение длительного времени и решает проблему частой замены батареи и понижения напряжения в процессе измерений. Рациональная конструкция делает измерения простыми и быстрыми.

ПРИНЦИП РАБОТЫ

Инфракрасный пиromетр UT300S измеряет температуру поверхности непрозрачных объектов. Оптика пиromетра определяет энергию инфракрасного излучения, собирая и фокусируя его на детектор, после чего электронная система пиromетра обрабатывает эту информацию и отображает ее на дисплее в виде значения температуры. Лазер используется исключительно для прицеливания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых температур	-20...400 °C
Оптическое разрешение (D:S)	12:1
Коэффициент излучения	Регулируемый: в диапазоне от 0,1 до 1,0
Разрешение	0,1 °C
Базовая погрешность измерений	±2% или ±2 °C
Воспроизводимость	0,5% показания или 0,5 °C
Время отклика	0,5 с
Спектральный диапазон	8-14 мкм
Аварийный сигнал при выходе температуры за установленные пределы	Есть
Автоматическое выключение	Пиromетр выключается при отсутствии действий в течение 8 секунд
Автоматическое выключение лазера	Есть
Режим фиксации показания «HOLD»	Есть
Режим непрерывного измерения «SCAN»	Есть
Минимум температуры «MIN»	Есть

Максимум температуры «MAX»	Есть
Выбор шкалы °C/°F	Есть
Лазер	<1 мВт 630-670 нм
Подсветка дисплея	Есть
Источник питания	Батарея 9 В 6F22 – 1 шт.
Температура и относительная влажность эксплуатации	0...40 °C До 90%
Размеры	145×80×40 мм
Масса	185 г

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед использованием проведите наружный осмотр прибора, убедитесь в отсутствии повреждений. Не используйте прибор, если он имеет повреждения.
- Используйте пиromетр с осторожностью, когда активен лазерный луч.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ направлять лазерный луч в глаза людей/животных.
- ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать лазерный луч вблизи взрывоопасных газов.
- Не направляйте лазерный луч на зеркальные или отражающие поверхности.
- Не используйте пиromетр совместно с оптическими инструментами, они могут сфокусировать лазер и быть опасными для глаз.
- Запрещается погружать пиromетр в воду.
- Запрещается хранить пиromетр в местах с высокой температурой или высокой влажностью.
- Не рекомендуется использовать прибор для измерения светлых или гладких металлических поверхностей, таких как нержавеющая сталь, алюминий и т. д.
- Датчик инфракрасного излучения не может считывать показания через прозрачные поверхности, такие как стекло.
- Не используйте прибор в присутствии взрывоопасных газов, паров или пыли.
- При возникновении любых неполадок немедленно прекратите работу с прибором.
- Замените батарею, как только на дисплее появится значок разряженной батареи .
- Во избежание опасности возгорания помните, что хорошо отражающие предметы часто дают заниженную по сравнению с действительной температуру.
- Во избежание повреждения пиromетра или объекта измерения, ограждайте прибор от воздействия следующих факторов: ЭМП (электромагнитное поле) от дуговой сварки, индукционных нагревателей и т. п.; статическое электричество; тепловой удар (за счет сильного или резкого изменения температуры окружающей среды – после этого прибором можно пользоваться не раньше, чем через 30 минут, необходимых для стабилизации).
- Не пытайтесь разбирать прибор и включать его в разобранном виде.

- Ремонт и техническое обслуживание прибора, не описанное в данном Руководстве по эксплуатации, должны производить только квалифицированные специалисты.
- Не удаляйте с данного прибора никакие знаки безопасности.
- Не используйте пирометр не предусмотренным настоящим руководством способом, поскольку это может вызвать нарушение защиты, обеспечиваемой прибором.


ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА

Конструкция пирометра включает в себя следующие особенности:

- Одноточечное лазерное визирование.
- Подсветка дисплея.
- Отображение текущего, минимального и максимального значений температуры.
- Возможность выбора температурной шкалы Цельсия или Фаренгейта.
- Непрерывный контроль состояния батареи.
- Индикация разряженной батареи.


ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

1. Лазерный прицел
2. Инфракрасный датчик
3. Пусковой курок
4. Крышка батарейного отсека
5. Кнопка «MAX/MIN»
6. Кнопка /
7. Кнопка «SET»
8. ЖК-дисплей



Кнопка	Описание
Пусковой курок	Включение прибора/начало измерений
«SET»	Переключение между температурными шкалами Цельсия и Фаренгейта
«MAX/MIN»	Кнопка используется для переключения между отображением максимальной (MAX) и минимальной (MIN) температуры. Значения максимальной и минимальной температуры отображаются на дополнительном дисплее
	Включение и выключение лазера () и подсветки

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ



	Значок «лазер включен»
HOLD SCAN	Режим фиксации показания (HOLD) или измерения (SCAN)
	Индикатор заряда батареи
	Индикатор подсветки дисплея
°C/°F	°C/°F (температурная шкала Цельсия/Фаренгейта)

РАБОТА С ПИРОМЕТРОМ

Пирометр включается при нажатии пускового курка и выключается, если в течение 8 секунд с ним не производится никаких действий.

Для измерения температуры наведите пирометр на цель, нажмите и удерживайте пусковой курок. Для фиксации считанной температуры на дисплее отпустите пусковой курок.

При измерении обязательно учитывайте отношение «расстояние/размер пятна» и поле обзора. Лазер используется только для прицеливания.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ТОЧКИ


Чтобы установить местоположение наиболее горячей или холодной точки, направьте пирометр за пределы исследуемой области. Затем медленно



РАССТОЯНИЕ И РАЗМЕР ПЯТНА

При проведении измерений объект должен быть по размеру больше, чем пятно измерения. Чем меньше объект, тем ближе должен быть пирометр. Для данного пирометра отношение расстояния до объекта к диаметру пятна измерения 12:1.


Единица измерения: мм



$$D \text{ (расстояние)} : S \text{ (размер пятна)} = 12:1$$

ПОЛЕ ОБЗОРА

Убедитесь, что обследуемый объект больше, чем размер пятна. Чем меньше объект, тем ближе к нему должен располагаться пирометр. Рекомендуемое расстояние – не более 75% от расчетного максимального значения.



КОЭФФИЦИЕНТ ИЗЛУЧЕНИЯ

Коэффициент излучения характеризует излучательную способность материала. Большинство органических материалов, а также окрашенных или окисленных поверхностей имеют коэффициент излучения около 0,95.

Если это возможно, то во избежание ошибок измерения, которые могут быть вызваны

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА БАТАРЕИ

- При снижении уровня заряда батареи, на дисплее появится индикатор , указывающий на необходимость ее замены.
 - Откройте крышку батарейного отсека и замените старую батарею на новую.
- ⚠** При установке батареи соблюдайте полярность.

ОЧИСТКА ЛИНЗЫ

Сдувите с линзы частицы пыли чистым сжатым воздухом. Осторожно протрите поверхность влажным ватным тампоном. Тампон можно увлажнить водой.

ОЧИСТКА КОРПУСА

Для очистки корпуса используйте влажную губку или мягкую ткань, мыло и воду, не обмакивайте прибор в воду.

⚠ Во избежание повреждения пиromетра не погружайте его в воду.

ХРАНЕНИЕ

- Хранение прибора необходимо осуществлять в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре +5...+35 °C и относительной влажности до 70%.
- Перед длительным хранением извлеките батарею из прибора.

ТРАНСПОРТИРОВКА

- Транспортировка прибора осуществляется в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение товара от механических повреждений, загрязнений, воздействия прямых солнечных лучей и попадания влаги.
- Транспортировка допускается при температуре +5...+35 °C.
- Значение относительной влажности не должно превышать 70%.
- Перед длительной транспортировкой извлеките батарею из прибора.
- При погрузке должны приниматься меры, исключающие вероятность самопроизвольного перемещения прибора при транспортировке.

Г

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Символ	Неисправность	Действия
«OL» на дисплее	Температура мишени выше пределов диапазона измерений	Выбирайте объект измерений в соответствии с техническими характеристиками прибора
«-OL» на дисплее	Температура мишени ниже пределов диапазона измерений	
	Батарея разряжена	Замените батарею
На дисплее ничего не отображается	Возможно, неисправна батарея	Проверьте и/или замените батарею
Лазер не работает	1. Батарея разряжена или неисправна 2. Температура окружающей среды выше 40 °C	1. Замените батарею 2. Используйте прибор в местах с более низкой температурой окружающей среды