

1 ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТЧИКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1.1 Основные сведения об установленном приборе учета:

– Счетчик электроэнергии СЕ307 предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в трехфазных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии.

– Счетчик соответствует требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012, ГОСТ 31819.23-2012, ГОСТ 32144-2013, ПП РФ №890 от 19.06.2020 г.

– Диапазон рабочих температур от -40 до +70 °С.

– Средний срок службы счетчика 30 лет.

– Установленный межповерочный интервал – 16 лет.

– Гарантия – 7 лет с даты производства.

– Сведения о сертификации счетчика приведены в формуляре САИТ.411152.166 ФО и/или на сайте изготовителя.

– Утилизации подлежит счетчик, выработавший ресурс и непригодный для дальнейшей эксплуатации (сторевающий, разбитый и т. п.).

1.2 Подробно с информацией по счетчику электроэнергии и устройству считывания можно ознакомиться в руководстве по эксплуатации к прибору учета на сайте www.energomega.ru или считав QR-код.



2 УПРАВЛЕНИЕ СЧЕТЧИКОМ



- Краткое нажатие (менее 1 с) – переключение кадров.
- Длительное нажатие (более 1 с) – переключение групп.

3 ВНЕШНИЙ ВИД ДИСПЛЕЯ



4 ОТОБРАЖЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ

После снятия показаний, через 60 секунд бездействия, потухнет подсветка ЖКИ. Для включения подсветки нажмите кнопку управления.

Группа 1. Накопление энергии. Автоматически отображаются показания данной группы. Для перехода к следующему кадру кратковременно нажмите кнопку управления.





Группа 2. Параметры сети. Для перехода в «группу 2» нажмите и удерживайте кнопку управления не менее 2 секунд.





Группа 3. Дополнительные параметры сети. Для перехода в «группу 3» нажмите и удерживайте кнопку управления не менее 2 секунд. Для возврата в «группу 1» не трогайте кнопку управления в течении 60 секунд.



Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный

СЕ307

Руководство по эксплуатации
САНТ.411152.166-03 РЭ



Предприятие-изготовитель:
АО «Электротехнические заводы «Энергомера»
355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
тел.: (8652) 35-75-27, факс: 56-66-90
Бесплатная горячая линия: 8-800-200-75-27
e-mail: concern@energomera.ru
www.energomera.ru
Гарантийное обслуживание:
357106, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Гагарина, д.217

САНТ.411152.166-03 РЭ

ЭНЕРГОМЕРА