



## UT70B Современный цифровой целевой мультиметр

### Особенности

Основные функции	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения	400 мВ/4 В/40 В/400 В/1000 В	+/- (0.8%+1)
Измерение переменного напряжения	4 В/40 В/400 В/750 В	+/- (1%+5)
Измерение постоянного тока	400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А	+/- (1%+2)
Измерение переменного тока	400 мкА/4000 мкА/40 мА/400 мА/10 А	+/- (1.5%+5)
Измерение сопротивления	400 Ом/4 кОм/40 кОм/400 кОм/4 МОм/40 МОм	+/- (1%+2)
Тестирование диодов	+	
Прозвонка p-n переходов	+	
Полноэкранный дисплей	+	
Режим сна	+	
Индикатор разряда батареи	+	
Сопротивление на входе	10 МОм	
Источник питания	9В батарея (6F22)	
Индицируемое число	3999	
Размер ЖК дисплея	53x62 мм	
Специальные функции		
Предохранитель 10А	+	
Измерение емкости	4 нФ/40 нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ/4 мФ/40 мФ	+/- (4%+3)
Измерение частоты	4 кГц/40 кГц/400 кГц/4 МГц/40 МГц/400 МГц	+/- (0.1%+3)
Измерение температуры (°C)	-40°C - 1000°C	+/- (1%+3)
Измерение температуры (°F)	-40°F - 1832°F	+/- (1%+4)

<b>Относительное измерение</b>	+	
<b>Интерфейс RS 232C</b>	+	
<b>Удержание показаний</b>	+	
<b>Автоматическая настройка пределов измерения</b>	+	
<b>Регистрация минимальных и максимальных значений</b>	+	
<b>Аналоговая шкала</b>	+	
<b>Подсветка дисплея</b>	+	
<b>Основные характеристики</b>		
<b>Цвет прибора</b>	UT70B - серый, чехол - красный	
<b>Вес прибора</b>	560гр (вместе с чехлом)	
<b>Размер прибора</b>	195 x 90 x 40мм	
<b>Стандартные аксессуары</b>	Щупы, батарея, руководство, точечный контактный температурный зонд, зажим, интерфейсный кабель RS232C, программное обеспечение, чехол	
<b>Дополнительные аксессуары</b>	Щупы (UT-TL, UT-L1, UT-L2), защитная сумка	